



# Takkupol

I samband med att Samfällighetsföreningen utför renovering av taken i området ges du som enskild fastighetsägare möjlighet att byta ut din takkupol.

Kostnaden för att få sin takkupol utbytt kommer att åläggas den enskilda fastighetsägaren.

En indikation om hur stor kostnaden för att få sin takkupol utbytt ligger i prisintervallet 2 000 kr till 4 000 kr. Prisnivån för utbytet påverkas givetvis av hur många fastighetsägare som är intresserade av att byta ut sin takkupol.

De befintliga takkupolerna som idag sitter monterade på våra hustak är i gott skick och behöver inte bytas. (De är monterade 2002).

Taksargen som takkupolen sitter monterad på kan komma att bytas ut som en del av takrenoveringsentreprenaden om det skulle visa sig att den är i för dåligt skick för att kunna utföra takrenoveringen på rätt sätt. Kostnaden för byte av taksargen täcks av takrenoveringsprojektet.

Om du önskar få din takkupol utbytt fyller du i sidan 2 av detta dokument och lämnar den i brevlådan på Flugsvampsvägen 20 eller Flugsvampsvägen 109 senast 2017-05-05.

Vid frågor gällande byte av takkupolen, vänligen vänd er till [marko.grbovic@sorsam.se](mailto:marko.grbovic@sorsam.se)

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Sörskogens samfällighet



<input type="checkbox"/>	<p>Ja, tack. Jag vill byta min befintliga takkupol till en öppningsbar takkupol som manövreras med vev. Jag accepterar kostnaden som kommer att debiteras mig som fastighetsägare för utbytet.</p>
--------------------------	--

Min adress: .....

Telefonnummer dagtid: .....

För- och efternamn: .....  
[Texta]

Signatur: .....

Datum: .....

Lämna denna svarsblankett i brevlådan på Flugsvampsvägen 20 eller Flugsvampsvägen 109  
**senast 2017-05-05.**